




Ablauf der ISO 50001 Zertifizierung



Bei dem Audit auf dem Gelände der Organisation werden u.a. Gespräche mit der obersten Leitung, dem Managementvertreter und den Mitarbeitern verschiedener Hierarchieebenen geführt. Dabei wird überprüft, inwieweit die Anforderungen der Norm erfüllt sind. Falls es keine Abweichungen zur ISO 50001 gibt, wird das Zertifikat vom Umweltgutachter für die Dauer von drei Jahren erteilt.

Nach einem und nach zwei Jahren wird jeweils im Rahmen von Überwachungsaudits geprüft, ob die Anforderungen der ISO 50001 nach wie vor erfüllt sind.